

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: AEROPORTO BRINDISI

VERIFICHE ATTIVITA' RESPONSABILE DI ESERCIZIO EX D.P.R. 753/80

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia spa del 12.04.2013;
- il D. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016;
- il D.P.R. 753/80 che prevede ai sensi del 1° comma dell'art. 89 la presenza obbligatoria di un Responsabile di Esercizio per tutti gli impianti di trasporto adibiti a servizio pubblico (ascensori e scale mobili presenti nell'aerostazione passeggeri), pena la decadenza dell'Atto concessorio;
- le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro assegnate all' Arch. Marco Catamerò, giusta atto a rogito Notaio Paolo Di Marcantonio Rep. 135119 del 21 maggio 2013;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito dei lavori complementari all'appalto relativo all'ampliamento delle sale di Imbarco di Brindisi e la nuova dislocazione delle aree all'interno dell'aerostazione, dovranno essere installate nr. 2 nuove scale mobili nell'area land side, sala partenze, di collegamento con il primo piano dell'Aerostazione e nr.2 ascensori esistenti, ubicati nei pressi della biglietteria dovranno essere aperti al pubblico;
- risulta necessario per Aeroporti di Puglia S.p.A., in linea con la normativa di riferimento, provvedere alle anzidette verifiche previste dalle disposizioni normo regolamentari in materia;
- occorre nominare un professionista abilitato all'espletamento delle funzioni Responsabile di Esercizio di scale mobili in servizio pubblico, dotato di apposita e specifica professionalità;
- il servizio in oggetto è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, la

stessa è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. “Settori Speciali”, con i riferimenti alle “disposizioni comuni” e “per quanto compatibili” (art. 114, comma 1, del D. L.vo 50/2016);

VISTO

- l’art. 36, comma 8, del D.lgvo 50/2016, in base al quale le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi Regolamenti;
- il “Regolamento AdP per l’Albo di Aeroporti di Puglia relativo all’Elenco degli operatori economici per l’Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e servizi connessi”;

PRESO ATTO CHE

- relativamente alla tipologia di servizio richiesto, il professionista individuato, l’Ing. Donato Lorenzo TILLI, iscritto all’Albo degli Operatori Economici di Aeroporti di Puglia e già nominato Responsabile di Esercizio per l’aeroporto di Brindisi, giusta nota prot. 9413 del 09.06.2016 e successiva nota prot. 18612 del 30.11.2016 per gli impianti elevatori in servizio pubblico;
- possiede gli elementi di conoscenza tecnica specifica degli impianti oggetto di verifica, avendo già lo stesso professionista espletato medesime attività, con piena soddisfazione da parte di questa stazione appaltante;
- il professionista individuato presenta, oltre agli elementi di professionalità e competenza già dimostrati nelle precedenti verifiche agli impianti *de quo*, elementi di affidabilità anche per quanto attiene alla tempestività ed alla efficacia della prestazione;
- che, al di là della mera prestazione e del rispetto della normativa vigente, l’operatore economico, nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, ha dimostrato di essere perfettamente in linea con la *mission* di questa stazione appaltante, che è quella di garantire ai massimi livelli (e già sul piano della prevenzione) la sicurezza dei lavoratori (da qualsiasi datore di lavoro essi dipendano) e dei passeggeri, dando piena attuazione alle finalità del d.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i.;
- che il Responsabile del Procedimento del Servizio in oggetto è l’Arch. Marco Catamerò giusta nomina prot. 16096 del 13.10.2016.

VISTA

- l'offerta del 29.03.2016 dell'Ing. Donato Tilli per le diverse attività di Responsabile d'Esercizio riferite agli impianti elevatori dell'Aerostazione, attività, in parte già assegnate al professionista con le sopracitate note;
- la necessità di affidare queste ulteriori attività siccome riferite alle due nuove scale mobili da installarsi nell'Aerostazione di Brindisi ed a nr. 2 ascensori, per la regolare messa in esercizio delle stesse;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

RITENUTO

- per le ragioni sopra esposte di dare continuità con l'affidamento diretto nei confronti del succitato professionista, alle attività di Responsabile di Esercizio ai sensi del D.P.R. 753/80, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento del Servizio;

DETERMINA

- 1) di procedere all'affidamento diretto nei confronti dell'Ing. Donato Lorenzo TILLI per il Servizio aggiuntivo di Responsabile di Esercizio ai sensi del D.P.R. 753/80, relativamente ai nuovi due impianti "scale mobili" adibiti ad uso pubblico da installare nell'aerostazione di Brindisi e di nr. 2 ascensori già presenti nei pressi della biglietteria, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento del Servizio, già in itinere per l'importo pari ad Euro 1.000/mese;
- 2) di affidare tale attività sino al 09.06.2017, e tanto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;
- 3) di incaricare l'Ufficio Contratti di procedere alle verifiche d'Ufficio in merito ai requisiti di ordine generale in capo al soggetto affidatario e di dar corso alla formalizzazione della lettera d'ordine come da indicazioni della presente Determina.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Patrizio SUMMA